



Deconectari programate Ungheni - 28.04.2025-03.05.2025

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	S.PETRESTI: PARTIAL	PT110CP17F2	Strunirea conductorilor	LEA 0.4 KV
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 12:00:00	STR. HORELOR:1;2;3;3?;5;5?;7;7?;11;13;15;17;19 VIILOR:12;14;16;16A;28;30 I NECULCE:65;67;67? MARINESCU:1;2;3;4;4?;5;6;7;8;9;10;10A;11;12;13;13A;14;15;15 A;15B;15?;16;18;18?;19;20;20A;21;22;23;24;25;25A;26;27;28;29; 30 STR-LA VIILOR:2;6;8;10	PT41PD2 1F1	Reparatia curente	LEA 0.4 KV
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	STR. I.CREANGA:19	PT82UN1F10	Reparatia curente	Bloc locativ
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	S.PETRESTI: PARTIAL	PT110CP17F3	Strunirea conductorilor	LEA 0.4 KV
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT340CP18F1	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT340CP18F2	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
29-04-2025 08:30:00	29-04-2025 16:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT340CP18F3	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
30-04-2025 08:30:00	30-04-2025 16:00:00	S.UNTESTI: PARTIAL	PT174DT8F3	Montarea conductorilor	LEA 0.4 KV
30-04-2025 08:30:00	30-04-2025 15:00:00	STR. I.CREANGA:19/1	PT82UN1F7	Reparatia curente	Bloc locativ
30-04-2025 08:30:00	30-04-2025 15:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT314CP18F1	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
30-04-2025 08:30:00	30-04-2025 15:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT314CP18F2	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
30-04-2025 08:30:00	30-04-2025 15:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT314CP18F3	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 16:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT315CP18F1	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 16:00:00	S.CHIRILENI: PARTIAL	PT315CP18F2	Efectuarea masurarilor	LEA 0.4 KV
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 16:00:00	STR. BUREBISTA:4;8;10;12;14;18;20;24;28 STR-LA 31 AUGUST:1;3;7;9;13;17;21;23;27;29;31;33;35;39;43;45 I CEACHIR:1;2;4;6;7;8;11;12;13;15;16;19;20;21;24;25;32;33;36;39; 41;42;45 INDEPENDENTEI:2;4;9;11;12;15;17;18;21;22;30;31;33;34;36;37; 38;43;46 MORUZI:	PT102DT2	Reparatia curente	LEA 10KV
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 15:00:00	STR. G CRESTIUC:5	PT83UN1F20	Reparatia curente	Bloc locativ
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 16:00:00	STR. BUREBISTA:4;8;10;12;14;18;20;24;28 STR-LA 31 AUGUST:1;3;7;9;13;17;21;23;27;29;31;33;35;39;43;45 I CEACHIR:1;2;4;6;7;8;11;12;13;15;16;19;20;21;24;25;32;33;36;39; 41;42;45 INDEPENDENTEI:2;4;9;11;12;15;17;18;21;22;30;31;33;34;36;37; 38;43;46 MORUZI:	PT181DT2	Reparatia curente	LEA 10KV
02-05-2025 08:30:00	02-05-2025 16:00:00	S.FLORITOAIA NOUA: PARTIAL	PT164DT8F2	Montarea bransamentelor	LEA 0.4 KV